

ご近隣の皆様へ

第二回地元説明会のご報告

11月26日に開催致しました第二回地元説明会にはご多忙の中、多くの方のご参加を頂き、誠にありがとうございました。

当日は皆様から大変貴重なご意見をいただきましたことに関して、改めて御礼申し上げます。

また、当社旧高知工場において低濃度 PCB を含む油が流出した件に関しまして、住民の皆様、関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしていることを改めてお詫び申し上げます。

それでは当日の説明会について、簡単ではございますがご報告をさせていただきます。

(1) PCB 検査のご報告について

・PCB 検査の結果について、現時点までに井戸、河川用水、土壌の合計 148 箇所において検査を実施した結果、PCB はすべて不検出であることをご報告いたしました。

(2) 対策の進捗状況について

本件に関して実施している対策の進捗状況を、下記の通りご報告いたしました。

- ① 油漏れ発生箇所である工場北側用水路のすべての草・泥の撤去及び洗浄（完了済）
→10月末に完了いたしました。完了後、PCB 検査を工場北側用水路 18 か所で行い、全て不検出でした。
- ② 工場内の残りの変圧器の適切な保管（完了済）
→11月中旬までに全てについて、屋内保管又は抜油を行いました。
- ③ 油漏れを起こした変圧器直下（工場敷地内）の土壌調査、掘削（12月完了予定）
→油が存在する土壌の掘削を進めております。掘削後は土を適正に処分し、通常の土で埋め戻します。
- ④ 用水路下流域の油膜調査および対策（来年2月完了予定）
→①の工場北側水路の対策完了後、下流側の用水路、延長約2kmを15m毎に区分し、油膜の有無の確認及び底の土のPCB検査を実施しております。

当社といたしましては、安全な環境を一日でも早く取り戻すべく、今後とも真摯に取り組んでまいります。住民の皆様には引き続きご心配、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

（本件に関する問い合わせ先）

高知工場現地対策本部 TEL：088-864-3107